





神玉小学校

- 通学路(学校指定)
- 危険箇所

・歩道が傾斜し亀裂がありつまづきやすい  
【対策メニュー】  
注意喚起ほか(学校関係者)

・畑や田の網が歩道にはみ出し、歩行スペースが狭くなっている  
【対策メニュー】  
注意喚起ほか(学校関係者)

・ミラーも横断歩道もあるが見通しが悪く、車も減速しないため危険  
【対策メニュー】  
路肩のカラー舗装(道路管理者)  
注意喚起ほか(学校関係者)