【一の宮小学校】

路線名	住所 （箇所名など）	危険箇所の状況	対策内容					
			道路管理者	対策予定時期	交通管理者	対策予定時期	学校関係者	対策予定時期
市道 勝山一の宮住吉5，13号線	一の宮住吉2丁目7－1 （住吉神社正面交差点）	横断歩道があるが、見通しが悪く、スピードを出して通過する車が多い。	歩車道境界ブロックの設置	H25	交通指導取締り	－	見守り活動重点化 注意喚起	－
市道 勝山一の宮住吉18号線	一の宮住吉2丁目8－36～11～18 （郵便局前～丸喜前）	スピードを出して通過する車が多い。	－	－	交通指導取締り	－	見守り活動重点化 注意喚起	－
市道 勝山一の宮本町17号線	一の宮本町2丁目2－22 （住之江キッチン前交差点）	見通しが悪く道幅も狭い道路を観光バスや自家用車が神社の駐車場に乗り入れている。	－	－	交通指導取締り	－	注意喚起	－


一 の 宮 小 学 校
通学路（学校指定）
危険箇所
一の宮小学校
・見通しが悪く道幅も狭い
・大型車の通行が多い
【対策ﾒﾆｭｰ】
交通指導取締り（交通管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・緩やかな下りでスピードを出して通行する車が多い
【対策ﾒﾆｭｰ】
交通指導取締り（交通管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）
・横断歩道はあるが、見通しが悪くスピードを出して通過する車が多い
【対策ﾒﾆｭｰ】
歩車道境界ブロックの設置（道路管理者）
交通指導取締り（交通管理者）
注意喚起ほか（学校関係者）