





内日小学校

- 通学路(学校指定)
- 危険箇所

・二つのバス停があり、朝は比較的  
交通量が多く道幅が狭い  
【対策メニュー】  
外側線の新設(道路管理者)  
注意喚起ほか(学校関係者)

内日小学校

・押ボタン信号はあるが交通  
量が多く、車両速度も速く危  
険  
【対策メニュー】  
注意喚起ほか(学校関係者)

・交通量が多く、車両速度も  
速い  
【対策メニュー】  
注意喚起ほか(学校関係者)