

梅雨や台風時の大雨による宅地災害が多発しています。


あなたの宅地を点検しましょう

こんな場所があったら
注意が必要です。
こまめな点検を定期的
に行いましょう！



から石積み？

石を積み重ねただけなど、コンクリートで一体化していないもので、高さのあるものは不安定になりやすく、変形が見られるものは特に注意が必要です。




雨水などを擁壁の裏側や斜面に流していませんか？

空洞ブロックや簡易な板等で土を留めていませんか？

空洞ブロックの危険

右下に示す空洞ブロックは、積み上げて塀を造るものであり、土を留めるためのものではありません。土を留めているブロックは要注意。



擁壁に亀裂やふくらみ等の変形が起こっていませんか？

地面に沈下は起こっていませんか？

擁壁に設置された水抜きパイプがごみや草木で詰まっていますか？

排水施設・水抜きパイプの詰まりの危険

側溝や水抜きパイプの詰まりで、排水状況が悪いと、想定されていない大きな水圧が擁壁に生じ、擁壁の変形・崩壊の原因となります。



草木が生えず地面が剥き出しになっているところはありませんか？

斜面の上にため池や水たまりはありませんか？

土砂や石が落ちてきたり、崩れそうな斜面はありませんか？

降雨時に表面がえぐられたり崩れた痕はありませんか？

雨どいや側溝などの排水施設が壊れたり、ごみが詰まったりしていませんか？

『我が家の擁壁チェックシート』(国土交通省 HP)
<http://www.mlit.go.jp/crd/web/jogen/pdf/check.pdf>

我が家の擁壁チェックシート

検索

『わが家の宅地安全マニュアル』(国土交通省 HP)
<http://www.mlit.go.jp/common/000113291.pdf>

わが家の宅地安全マニュアル

検索