



江の浦小学校

- 通学路 (学校指定)
- 危険箇所

・人通りが少ない
【対策メニュー】
パトロール強化(交通管理者)
注意喚起ほか(学校関係者)

・コンクリート壁が老朽化している
【対策メニュー】
防護柵の設置(道路管理者)
注意喚起ほか(学校関係者)

江の浦小学校