



豊東小学校

- 通学路(学校指定)
- 危険箇所

・道幅が狭い上に、路側帯が消えており車、歩行者の通行位置が不明確であり接触等の危険がある。
【対策メニュー】
外側線の塗替え(道路管理者)
注意喚起ほか(学校関係者)

・交通量が多く車両速度も速いが、路側帯が狭く外側線が一部消えており危険
【対策メニュー】
植樹帯撤去による歩行者空間の確保(道路管理者)
注意喚起ほか(学校関係者)

豊東小学校