


西部公民館ほか2館アスベスト含有調査業務 検体採取箇所参考写真

【西部公民館】

	
1. 第1レク室 天井	2. 第1レク室 壁
	
3. ロビー 天井	4. 事務室 壁
	
5. 第1研修室 天井	6. 第1研修室 壁
写真無し	
7. 第2研修室 床	8. 第1・2講座室 天井

西部公民館ほか2館アスベスト含有調査業務 検体採取箇所参考写真

	
9. 第1・2講座室 壁	10. 2階廊下 天井1(白)
	
11. 2階廊下 天井2(レリーフ)	12. 講堂 天井1(白)
	写真無し
13. 講堂 天井2(黄色)	14. 機械室内 ダクトパッキン
	
15. 図書室 天井	16. 図書室 壁


西部公民館ほか2館アスベスト含有調査業務 検体採取箇所参考写真

	
17. 第2レク室 天井	18. 第2レク室 壁
	
19. 第3研修室 天井	20. 第3研修室 壁
	写真無し
21. 外壁 壁	22. 屋上 室外機架台

【長府東公民館】

	
23. 図書室 天井	24. 図書室 壁

西部公民館ほか2館アスベスト含有調査業務 検体採取箇所参考写真

	
25. 山陽保健センター 天井	26. 廊下 天井(茶)
	
27. 視聴覚室 壁	28. 第1・2講座室 天井
	
29. 第1・2講座室 壁	30. 控室 天井
	写真無し
31. 控室 壁	32. ダクトパッキン

西部公民館ほか2館アスベスト含有調査業務 検体採取箇所参考写真

【川中公民館 淨化槽ポンプ室】

	
3 3. 淨化槽ポンプ室 外壁	3 4. 淨化槽ポンプ室 屋上床
	
3 5. 淨化槽ポンプ室 フランジパッキン	